



M様邸 外部塗装サイディング改修工事 札幌市北区

平成24年 7月施工



#



施工前の状況:サイディング部の大きな劣化、水切り部の破損など。
胴縁が打てないほど痛みが激しい箇所があったため、部分的に貼り替えをして
上から新しいサイディングを貼りました。
※胴縁とは、サイディングの板張りなどを受けるための下地部材の事です。

部分貼り替え



